

# BELZONA REPARA CINTA TRANSPORTADORA REFORZADA CON CABLE


ID: 5690

Industria: Minería y canteras  
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos  
Sustrato: Caucho  
Productos: \* Belzona 2311 (SR Elastomer) ,

Ubicación del cliente: Columbia Británica, Canadá  
Fecha de aplicación: Agosto de 1996

## Problem

La cinta soportada por cable sufrió roturas durante un período de tiempo.



## Descripciones de fotografías

- \* Vista de la preparaci&oacute;n en curso ,
- \* Primer plano de una de las &aacute;reas de reparaci&oacute;n ,
- \* Aplicaci&oacute;n completa ,

## Situaci&oacute;n de la aplicaci&oacute;n

Se rompi&oacute; la cinta soportada por cable

## M&eacute;todo de aplicaci&oacute;n

La aplicaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo de acuerdo con el Folleto de sistema de conocimiento de Belzona SHM-1.

## Datos de Belzona

Debido a su r&apido tiempo de configuraci&oacute;n, junto con su r&apido desarrollo de resistencia mec&anica, Belzona 2311 permiti&oacute; reparaciones en la cinta durante cierres programados o breves.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar