

BELZONA RECONSTRÓI METAL E REVESTIMENTO DANIFICADO

ID: 5705

Indústria: Mineração e pedreiras
Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos
Substrato: Material de revestimento de aço e plástico
Produtos: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,
* Belzona 2111 (Elastomer D&A Hi-Build) ,

Localização do cliente: BC, Canadá

Data de aplicação: 1998

Problem

O revestimento dos funis resistente à abrasão, havia sido danificado e permitiu a corrosão sob o mesmo.



Descrições da fotografia

- * 1. Funil de areia e cascalho ,
- * 2. Vista do revestimento danificado ,
- * 3. Revestimento danificado removido das áreas afetadas ,
- * 4. Após a preparação das superfícies metálicas, a área foi reconstruída com Belzona 1311 ,

Situação do aplicativo

Reparo do revestimento de funis de areia e cascalho.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto SHM-1 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

O uso de produtos Belzona permitiu o reparo no local, garantindo que o problema não se agravasse.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar