

BELZONA PROTEGE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE CORREIA TRANSPORTADORA

ID: 5707

Indústria: *Mineração e pedreiras*
Inscrição: *Maquinaria de Manuseio de Sólidos*
Substrato: *Borracha*
Produtos: ** Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,*
** Belzona 2911 (QD Conditioner) ,*

Localização do cliente: *Pedreira, Panamá.*

Data de aplicação: *Fevereiro, 2010*

Problem

Os elementos de fixação da correia apresentavam problemas mecânicos devido à falha prematura. O cliente queria que os fechos fossem vedados e protegidos com elastômeros Belzona.



Descrições da fotografia

* 1. Preparo da superfície
2. Aplicação do elastômero Belzona 2211
3. Aplicação do condicionador 2911
4. Elementos de fixação protegidos ,

Situação do aplicativo

Correia transportadora para a produção de areia e cascalho.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-4. A superfície foi preparada usando um MBX-Bristle Blaster antes da aplicação do elastômero Belzona.

Fatos Belzona

O tempo de inatividade da correia transportadora devido à falha dos elementos de fixação tem um alto custo devido à perda de produção. Com a proteção que a Belzona oferece, o tempo de inatividade é reduzido ao mínimo e a vida útil dos elementos de fixação é ampliada.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Reparar • Proteger • Melhorar