

Belzona REPARA BOMBA DE VÁCUO

ID: 5712

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: Grande estabelecimento de produção de fosfato - Egito

Inscrição: Bombas centrífugas

Data de aplicação: Setembro, 2004

Substrato: Ferro fundido

Produtos: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,

* Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Problem

Rotor e caixa com erosão e corroídos devido ao efeito da água, produtos químicos e calcário. As pás do rotor estavam rachadas e fraturadas em vários pontos.



Descrições da fotografia

- * Rotor com erosão e corrosão ,
- * Reparo das rachaduras e fraturas nas pás do rotor ,
- * Rotor após reparo e revestimento ,
- * Caixa após reparo e revestimento ,

<p class="MsoNormal"> ,

Situação do aplicativo

Bomba de vácuo

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com os Folhetos CEP-1 e CEP-3 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

O reparo foi feito a um custo menor que o de uma substituição. Além disso, com o sistema de metal cerâmico Belzona, o rotor é protegido do sistema de erosão e corrosão.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar