

BELZONA 1111 RESOLVE PROBLEMA RAPIDAMENTE

ID: 5771

Indústria: *Mineração e pedreiras*

Localização do cliente: *BC, Canadá*

Inscrição: *Maquinaria de Manuseio de Sólidos*

Data de aplicação: *Fevereiro, 2004*

Substrato: *Aço*

Produtos: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Problem

Devido ao fluxo contínuo de agregado abrasivo e à vibração, a peça de transição se desgastava e rachava.



Descrições da fotografia

- * 1. A peça a ser reparada foi trabalhada com um esmeril mecânico para obter uma superfície limpa e preparada ,
- * 2. Reparo em andamento ,
- * 3. Reparo concluído ,

Situação do aplicativo

Funil rachado.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com uma versão modificada do Folheto SHM-8 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

O uso de Belzona para reparar essa parte problemática foi mais rápido e fácil do que a soldagem. Além disso, o reparo também durou muito mais do que o reparo padrão com soldagem.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

