REPARO DE BUCHA COM BELZONA 1111

ID: 5775

Indústria:	*Indústria geral*	Localização do cliente:	*Grande Empreiteira, Missouri, EUA*
Inscrição:	*Transmissão de Energia Mecânica*	Data de aplicação:	*Janeiro, 1994*
Substrato:	*Aço Carbono*		
Produtos:	** Belzona 1111 (Super Metal) ,*		

Problem

Os encaixes das buchas do braço de levantamento e da caçamba estavam muito desgastados.

Descrições da fotografia

* Carregadeira Cat 960 ,
* Mandril sendo inserido no furo direito para fazer o reparo ,
* Pino da caçamba do lado esquerdo instalado e pino de alinhamento removido ,

Situação do aplicativo

Carregadeira Caterpillar 960

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How MPT-8.

Fatos Belzona

Embora o reparo tenha sido feito dentro de um galpão, não houve calor e as temperaturas caíram abaixo do ponto de congelamento. Foi usado um aquecedor a óleo para aquecer as áreas do reparo a uma temperatura de aproximadamente 28°C, ficando ligado a noite toda para curar totalmente o Belzona 1111.

Copyright © Belzona International Limited 2024