

BELZONA REPARA PINOS DE PIVÔ DO MOINHO

ID: 5785

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: Fabricante de Revestimento Cerâmico,
Eslováquia

Inscrição: Transmissão de Energia Mecânica

Data de aplicação: 2004, 2005 e 2006

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

Os dois pinos de pivô que sustentam o triturador estão danificados devido à carga e ao ambiente de trabalho.



Descrições da fotografia

- * Uma visão geral do moinho ,
- * Um exemplo do dano excessivo dos pinos ,
- * Belzona 1111 pronta para ser usinado ,
- * O pino de pivô; preparado para a operação ,

Situação do aplicativo

O moinho de 70 toneladas tritura matérias-primas para a produção de pisos, azulejos e revestimentos.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How MPT-1. Foi usado um torno portátil de mão para usinar os pinos de pivô.

Fatos Belzona

O reparo tradicional utilizando soldagem e esmerilhamento posterior dos pinos de pivô levou 5 semanas. O reparo com Belzona levou 3 dias, proporcionando uma economia significativa.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar