

BELZONA REPARA EIXO PARA SERVIÇO PESADO

ID: 5787

Indústria: *Mineração e pedreiras*
Inscrição: *Transmissão de Energia Mecânica*
Substrato: *Aço*
Produtos: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Localização do cliente: *Pedreira e fábrica de cimento*
Data de aplicação: *Abril, 2006*

Problem

Um rolamento girou no triturador de pedras na pedreira da fábrica de cimento. Sem o triturador em serviço, toda a pedreira e a fábrica de cimento ficariam inativas.



Descrições da fotografia

- * Triturador de pedras ,
- * Belzona 1111 no molde bi-partido ,
- * Lixamento do eixo para atingir o tamanho correto ,
- * Eixo pronto para o trabalho ,

Situação do aplicativo

Triturador de pedras obsoleto da década de 1950. Possui martelos de 300 libras. Utilizado na pedreira da própria fábrica de cimento.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How MPT-2.

Fatos Belzona

Esta aplicação proporcionou uma grande economia ao evitar o tempo de inatividade, já que a fábrica não sabia o que fazer, por falta de uma alternativa imediata. O engenheiro tem monitorado a confiabilidade da máquina há 2 anos e, até o momento, o reparo continua firme.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar