

# TRANSPORTADOR DE CARVÃO REPARADO COM ELASTÔMERO BELZONA

ID: 5788

Indústria: Poder

Localização do cliente: Usina termoelétrica, Missouri

Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos

Data de aplicação: 2007

Substrato: Borracha

Produtos: \* Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) Belzona 9341 (Reinforcing Sheet),

## Problem

A correia sofreu uma delaminação e perdeu as duas camadas superiores em algumas áreas. Os executivos estavam preocupados, por crer que a integridade da correia estava em risco devido à extensão dos danos.



## Descrições da fotografia

\* 1. Dano na correia 2. Outra vista da correia danificada 3. Aplicação em andamento, com a fita de reforço incorporada ao elastômero 4. Reparo concluído,

## Situação do aplicativo

Correia de carvão que leva o material do pátio de carvão para a usina.

## Método de aplicação

A correia foi reparada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-1.

## Fatos Belzona

Os produtos da Belzona chegaram ao local rapidamente e o reparo foi feito em questão de horas. Isso poupou muito dinheiro e tempo de inatividade da usina.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Melhorar