

# BELZONA REPARA ALOJAMENTO DA BUCHA DO PINO MESTRE

ID: 5790

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: Fábrica de processamento de metal,  
Bulgária

Inscrição: Transmissão de Energia Mecânica


Data de aplicação: Julho, 2003

Substrato: Ferro Fundido

Produtos: \* Belzona 1111 (Super Metal) ,

## Problem

O desgaste dos alojamentos provocou o aumento da folga.



## Descrições da fotografia

\* 1. Vista da conexão danificada. 2. Belzona 1111 aplicado e superfície do alojamento preparado. 3. O pino revestido com agente desmoldante foi usado para moldar o alojamento. ,

## Situação do aplicativo

Conexão do pino mestre da carregadeira frontal.

## Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How da Belzona MPT-8.

## Fatos Belzona

Belzona fez com que o equipamento voltasse a operar em um dia. O reparo da Belzona foi simples e poupou usinagem.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Melhorar