

BELZONA EVITA TIEMPOS DE PARADA

ID: 5834

Industria: *Energía*
Solicitud: *Ventiladores, Sopladores y Compresores*
Sustrato: *Hierro Colado*
Productos: ** Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,*
** Belzona 1341 (Ceramic S-Metal) ,*
** Belzona 9111 (Cleaner Degreaser) ,*

Ubicación del cliente: *Central Hidroeléctrica, Honduras*
Fecha de aplicación: *Diciembre 2004*

Problem

Desgaste en brida ocasiona problemas de sellado, erosión/corrosión en franja de cono.



Descripciones de fotografías

- * Daño en cono ,
- * Daño en brida y aplicación de Belzona 1321 ,
- * Limpieza y relleno con Belzona 1311 ,
- * Acabado final protegido con Belzona 1321 ,

Situación de la aplicación

El desmontaje total de la unidad ocasionaría un largo tiempo de parada.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo a los folletos de Sistema Belzona Know-How FBC-5 y FBC-2.

Datos de Belzona

La solución convencional requería desmontar por completa la unidad con un largo periodo de espera y a un alto costo en el extranjero, la solución Belzona se realizó en sitio y en 4 horas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar