

RECUPERAÇÃO DE BASE DE MOTOR COM BELZONA EVITA FOLGAS

ID: 5852

Indústria: *Marinha*

Localização do cliente: *Empresa de Reboque Marítimo
(Marina), Brasil*

Inscrição: *Juntas, vedações e calços*

Data de aplicação: *Novembro, 2014*

Substrato: *Aço Carbono*

Produtos: ** Belzona 7111 (Marine Grade),*

Problem

Havia a necessidade de preenchimento de gap entre a base do motor de 1410 e o lastro do rebocador, para evitar folgas e minimizar os efeitos da vibração.



Descrições da fotografia

- * Rebocador Saga-Matheus ,
- * Motor 1410 HP Caterpillar ,
- * Ponto de aplicação da Belzona 7111 ,
- * Ponto de aplicação ,

Situação do aplicativo

Fixação de base de motor Caterpillar de 1410 HP.

Método de aplicação

Foi realizada a preparação de superfície com retífica em quatro pontos, em seguida foi feita a limpeza. Seguiu-se o procedimento conforme as Instruções de Uso e o Folheto GSS-12 do Sistema Belzona Know-How e verteu-se o produto nas áreas pre-determinadas onde o mesmo mostrou-se com excelente escoamento.

Fatos Belzona

O cliente ficou muito satisfeito com a facilidade do escoamento e com o tempo de estabilização do produto.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar