

# RECUPERAÇÃO DE BOMBAS COM REVESTIMENTOS BELZONA

ID: 5885

Indústria: *Comida e bebida*  
Inscrição: *Bombas centrífugas*  
Substrato: *Ferro Fundido*  
Produtos: *\* Belzona 1111 (Super Metal) ,*  
*\* Belzona 1391 (Ceramic HT) ,*  
*\* Belzona 9411 (Release Agent) ,*

Localização do cliente: *Cervejaria, Alagoinhas, BA*  
Data de aplicação: *Outubro, 2013*

## Problem

*Desgastes gerados por corrosão.*



## Descrições da fotografia

1. Carcaça com corrosão ,
  2. Bomba severamente danificada ,
  3. Carcaça protegida ,
  4. Impelidores e carcaças protegidas com Belzona ,
- Impelidores e carcaças protegidas com Belzona ,

## Situação do aplicativo

Bombas centrífugas de processo em contato com água quente, temperatura de 90 graus centígrados.

## Método de aplicação

O preparo da superfície foi realizado de acordo com Nace 2, padrão Sa 2 1/2. O preenchimento dos alvéolos foi realizado com Belzona 1111 e o revestimento com Belzona 1391. O revestimento foi realizado de acordo com os folhetos CEP-3 e CEP-5 do Sistema Belzona Know-How.

## Fatos Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Melhorar

Foram reparadas e protegidas 19 bombas em 3 dias.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

