

BELZONA ELIMINA VAZAMENTO EM LINHA DE ETILENO

ID: 5890

Indústria: Química e Petroquímica
Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões
Substrato: Aço Carbono
Produtos: * Belzona 1212 ,
* Belzona 1111 (Super Metal) ,

Localização do cliente: Petroquímica, Camaçari, BA
Data de aplicação: Maio, 2015

Problem

Linha com processo de corrosão externa acelerada com poros vazando para atmosfera.



Descrições da fotografia

- * 1 - Área afetada ,
- * 2 - Superfície preparada e com aplicação de Belzona 1212 ,
- * 3 - Calha bipartida aderida ,
- * 4 - Serviço concluído ,

Situação do aplicativo

Linha de tubulação de etileno com 40 Kg/cm² de pressão.

Método de aplicação

A preparação de superfície St3/St2 foi realizada e fixada a calha bipartida com Belzona 1212 e em seguida, selada toda a extremidade com Belzona 1111. O procedimento foi realizado de acordo com o Folheto VPF-11 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

A produção retornou 8 horas após o início do serviço, não trazendo maiores perdas a produção e a Belzona proporcionou este ganho.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar