

# BELZONA ELIMINA VAZAMENTO EM TANQUE DE ÁGUA DESMINERALIZADA

ID: 5899

**Indústria:** *Papel de celulose*  
**Inscrição:** *Válvulas, Tubos e Conexões*  
**Substrato:** *Aço Carbono*  
**Produtos:** *\* Belzona 1221 (Super E-Metal) ,*  
*\* Belzona 1111 (Super Metal) ,*

**Localização do cliente:** *Papeleira, Camaçari, Bahia*  
**Data de aplicação:** *Fevereiro 2015*

## Problem

*Porosidade no cordão de solda, apresentando vazamento.*



## Descrições da fotografia

- \* 1 - Tomada sa&iacute;da vertical ,
- \* 2 - Prepara&ccedil;&atilde;o de superf&iacute;cie ,
- \* 3 - Fixa&ccedil;&atilde;o da chapa com Belzona 1221/Aplica&ccedil;&atilde;o Seca ,
- \* 4 - Finaliza&ccedil;&atilde;o com Belzona 1111 ,

## Situação do aplicativo

Tomada de alimentação em tanque de água desmineralizada com temperatura 30 graus.

## Método de aplicação

Foi realizada a preparação de superfície padrão St3/St2, fixada a calha bi-partida com Belzona 1221 e reforçado com Belzona 1111. Procedimento foi realizado conforme o Folheto VPF-11 do Sistema Belzona Know-How.

## Fatos Belzona

A Belzona proporcionou um retorno imediato à operação.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
Q 09335  
ISO 14001:2015  
EMS 509612

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Melhorar