

フランジとボルト部分の防食システム

ID: 5944

業界: 鉄鋼・金属加工
申し込み: ガasket、シール、シム
基板: 炭素鋼
製品: * Belzona 3411 (Flange Encapsulating Membrane) ,
* Belzona 8411 (Releasing & Corrosion Inhibitor) ,
* Belzona 9311 (Reinforcement Sheet) ,

顧客の場所: 台湾の製鉄所
出願日: 2014年8月

Problem

沿岸部の多湿な環境から、フランジとそのボルト部分に腐食が見られました。



写真の説明

- * 1. 消火設備の概観 ,
- * 2. 下地処理の後、防錆剤となるBelzona 8411を塗布 ,
- * 3. Belzona 3411の塗布 ,
- * 4. 施工完了後 ,

アプリケーションの状況

消火設備

塗布方法

施工手引書GSS-11 に基づいた施工が行われました。

Belzonaの事実

溜まり水による腐食によって、遮断弁のフランジは頻繁な交換を余儀なくされていました。Belzona 3411システムを施したことにより、この消火設備は腐食と環境劣化の被害から保護されることとなり、より長期の耐用が可能となりました。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve