

Belzona восстанавливает пластиковый трубопровод для питьевой воды

ID: 5972

Промышленн Water / Wastewater
ость:

Местоположение Хабаровск, Россия
клиента:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and
Fittings

Дата подачи Август 2015

Субстрат: Стеклопластик

документов:

Продукты: * Belzona 1161 (Super UW-Metal) ,

Problem

Трубопровод диаметром 800мм по которому поставляется питьевая вода для города был повреждён при бурении шурфа. Требовалось срочное решение для восстановления подачи питьевой воды для городских нужд, при этом контакт воды с ремонтными полимерами должен был быть минимальным.



Описание фотографий

* 1 - поврежденная труба 2 - вырезка латки из новой трубы 3 - вставка латки изнутри 4 - завершённый ремонт ,

Ситуация с приложением

Стеклопластиковый трубопровод диаметром 800 мм, принадлежащий городским службам водоснабжения

Способ применения

Из куска новой трубы была вырезана латка размером с дефект в 350 мм, к которой была присоединена ручка из арматуры. Латка была вставлена изнутри, притянута к верху ручкой и закреплена при помощи материала Belzona 1161.

Белзона Факты

Альтернатива была только одна: откопать и заменить весь участок трубы (около 10 метров) от стыка до стыка, который монтируется через резинки. На эту работу ушло бы не менее недели. Ремонт Belzona в свою очередь занял один день и к вечеру жильцы получили воду.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213
Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение