

Ремонт шнека и полуутулки на целлюлозно-бумажном предприятии

ID: 7831


Промышленн Pulp & Paper
ость:
Заявление: SHM-Solids Handling
Machinery

Местоположение Пермь
клиента:
Дата подачи 2016
документов:

Субстрат: Металл
Продукты: * Belzona 1812 ,

Problem

Шнек под давлением толкает щепу в водном растворе, благодаря чему на полуутулках происходит истирание металла. Было принято решение защитить рабочие поверхности контактируемых деталей промышленным пастообразным покрытием для защиты от абразивного износа.



Описание фотографий

* 1. Износ полуутулки 2. Износ шнека 3. Ремонт и защита полуутулки 4. Ремонт и защита шнека ,

Ситуация с приложением

Шнек целлюлозно-бумажной компании.

Способ применения

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>
ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Применение происходило в соответствии с листовками о применении материалов – Belzona Know-How System Leaflet SHM-14.

Белзона Факты

Работы выполнены в течение 3 часов. Затрачено 6 кг. Belzona 1812.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

