

РЕМОНТ КОРПУСА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ АВТОМАБИЛЯ FORD FOCUS

ID: 7832

Промышленн

ость:

Заявление:

Субстрат:

Продукты: * Belzona 1111 Belzona 9111 ,

Местоположение Пермская область, Россия

клиента:

Дата подачи Май, 2016

документов:

Problem

Сквозные отверстия в корпусе АКПП автомобиля. Применение сварки не представлялось возможным, т.к. данный сплав металлов крайне проблематичен к свариванию, также некоторые куски корпуса потеряны бесследно.



Описание фотографий

* 1 - Поврежденный корпус 2 - Belzona 1111 3 - Восстановление корпуса АКПП 4 - Отремонтированный корпус ,

Ситуация с приложением

Работы были выполнены в соответствии с инструкциями и технологиями Belzona. Для подготовки поверхности использовался Monty MBX. Обезжиривание Belzona 9111. Ремонтный состав - Belzona 1111.

Способ применения

Работы были выполнены в соответствии с инструкциями и технологиями Belzona ENC-01, CEP-01

Белзона Факты

Стоимость нового корпуса 45-50т.р. Применение Belzona позволило снизить расходы на ремонт и сэкономить время. Работы были выполнены в течении 4 часов.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

