

Ремонт пожарного насоса

ID: 8026

Промышленн Marine

ость:

Заявление:

Местоположение АО «ФЛОТ НМТП» г.

клиента: Новороссийск

Дата подачи Июль 2018 г.

документов:

Субстрат: Чугун



Продукты: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

Belzona 1321 (Ceramic S-metal)

Belzona 9111 (Cleaner/Degreaser) ,

Problem

Из-за эрозии и коррозии, вызванной воздействием забортной (морской) воды, внутренняя рабочая поверхность пожарного насоса была сильно повреждена и требовала срочного ремонта.



Описание фотографий

* 1. Повреждения проточной части насоса 2. Вид корпуса насоса после восстановления геометрии рабочей части 3. Вид корпуса насоса после окончания ремонтных работ 4. Вид крышки насоса после окончания ремонтных работ ,

Ситуация с приложением

Восстановление и защита проточной части пожарного насоса на т/х «Бурный»

Способ применения

Ремонт был проведен в соответствии с Системными Листовками Belzona CEP-3,5,10. С помощью материала Belzona 1311 была восстановлена геометрия внутренней части крышки и корпуса насоса, после чего был нанесен защитный материал Belzona 1321.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products

are manufactured

under an ISO 9000

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

Белзона Факты

Ремонт с применением материалов Belzona оказался более выгодным решением по сравнению с приобретением нового насоса. Ремонт занял около 6 часов, что позволило заказчику избежать значительных затрат от простоя. Кроме того срок службы насоса был увеличен благодаря покрытию, защищающему внутреннюю часть насоса от коррозионно-эрозионного разрушения. Применяемые материалы и методика ремонта одобрены РМРС.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

