

Срочный ремонт посадочного места под подшипник на валу методом формовки

ID: 8078

Промышленность: General Industry
Ось:

Местоположение: АО "Гатчинский
клиента: комбикормовый завод", г.
Гатчина, Россия

Заявление:

Дата подачи: 2018 г.

Субстрат: Сталь

документов:

Продукты: * Belzona 1111 ,

Problem

В связи с выходом из строя подшипника произошел износ его посадочного места на валу. Размеры и форма вала не позволяли полностью демонтировать и транспортировать его в ремонтный цех, это привело бы к очень длительному простоя комбината.



Описание фотографий

- * 1. Нанесение материала Belzona ,
- * 2. Установка формообразующей детали ,
- * 3. Доработка посадочного места ,
- * 4. Отремонтированное посадочное место. ,

Ситуация с приложением

Восстановление посадочного места под подшипник на валу с применением формообразующей детали без полного демонтажа оборудования.

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с методиками Belzona

Белзона Факты

Работы были выполнены за 8 часов, что свело к минимуму сроки простоя оборудования и значительно продлило время его эксплуатации.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

