

IMPERMEABILIZACION BASE DE TANQUE EN REFINERIA CON SISTEMA SEALATANK BELZONA 3111

ID: 8111

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: REFINERIA NORTE DE
ESPAÑA/TERMINAL MARITIMA

Solicitud:

Fecha de aplicacion: ABRIL DE 2016

Sustrato: METALICO Y HORMIGON

Productos:
* BELZONA 3921 ,
* BELZONA 3111 ,
* BELZONA 9311 ,

Problem

CORROSION EN LA PESTAÑA METALICA DE LA BASE DEL TANQUE QUE ORIGINA ENTRADA DE AGUA AL INTERIOR DEL TANQUE.



Descripciones de fotografías

- * 1. ESTADO INICIAL ,
- * 2. APLICACION DE BELZONA 3111 EN 2016 ,
- * 3. APLICACION DE BELZONA 3111 EN 2016 ,
- * 4. ESTADO ACTUAL APLICACION EN OCTUBRE DE 2019 ,

Situación de la aplicación

BASE DE TANQUE FB-991 DE ALMACENAMIENTO DE ACIDO SULFURICO EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE LA REFINERIA EN CORUÑA-GALICIA

Método de aplicación

LA APLICACION HA SIDO REALIZADA CONFORME AL SISTEMA BELZONA RPA-6 Y TCC-4

Datos de Belzona

EN EL AÑO 2016 SE REALIZA INTERVENCION EN LA BASE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE H₂SO₄ QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE CORROSION DEBIDO A LOS AGENTES AMBIENTALES Y EL AMBIENTE MARINO DE LA TERMINAL PORTUARIA. EN OCTUBRE DE 2019 SE REALIZA LA REVISION DE LA APLICACION , ENCONTARNDOSE EL REVESTIMIENTO EN PERFECTO ESTADO.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

