

BELZONA 5892 PROTÉGÉ LES MURS D'UNE CIMENTERIE

ID: 8348

Industrie: *Industrie générale*

Localisation du client: *Pologne*

Application: *Zones problématiques du mur*

Date de la demande: *2019*

Substrat: *Acier*

Des produits: ** Belzona 5892 ,*

Problem

La température dans le four a commencé à corroder les murs des filtres à manches.

Descriptions des photographies

- * 1. Filtre à manches du four avant protection ,
- * 2. Sablage de la surface du filtre ,
- * 3. Première couche de Belzona 5892 ,
- * 4. Filtre à manches du four après la deuxième couche de Belzona 5892 ,

Cas d'application

Les murs endommagés des sacs filtrants d'un four dans une cimenterie.

Procédé d'application

La surface a été préparée par un grenailage abrasif, puis la poussière a été éliminée des tamis filtrants des sacs.

Finalement un système de revêtement à deux couches - dont le Belzona 5892 - a été utilisé pour protéger la surface.

Faits sur Belzona

Cette solution, due à l'utilisation de Belzona 5892, était plus rentable pour le client ce qui était un facteur important.

Mais ce qui a convaincu le client à choisir un système Belzona, était l'offre de service technique ainsi que de soutien pratique par le Distributeur local.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

www.belzona.com

EMS 695213

Management System.

