

BELZONA 4111 RÉPARE UN PLANCHER DANS UNE INSTALLATION DE FABRICATION

ID: 8396

Industrie: *Bâtiments et structures*

Localisation du client: *Pologne*

Application:

Date de la demande: *2019*

Substrat: *Béton*

Des produits: ** Belzona 4111(Magma-Quartz) Belzona 4151(Magma-Quartz resin) ,*

Problem

Les chariots du transport dans l'installation endommageaient le plancher due à une circulation intense, le poids des chariots et leurs roues en acier.



Descriptions des photographies

- * Nettoyage et préparation de la surface. ,
- * Remplissage des fissures et des cavités avec Belzona 4111. ,
- * Application du Belzona 4111 en forme liquide. ,
- * Application complète et finale. ,

Cas d'application

Un plancher endommagé en raison du trafic lourd dans une installation de fabrication

Procédé d'application

La surface a été préparée en découpant la partie du sol fissuré et en aspirant les débris de la surface.

Belzona 4151 a été d'abord utilisé pour étanchéifier le béton et après 4111 a été appliqué pour reconstruire la surface du plancher et protéger la surface contre l'abrasion.

Faits sur Belzona

C'était important pour le client d'avoir un temps d'arrêt très court pour cette réparation, c'est pourquoi il choisit Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer