BELZONA 1813 PROTÈGE UNE ROUE DE VENTILATEUR DANS UNE USINE DE GRAVIER

ID: 8417

Industrie: Mines et carrières Localisation du client: Suisse

Application: Machines de manutention de solides Date de la demande: Novembre, 2020


Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1391T
br/>Belzona 9811
br/>Belzona 1813,

Problem

Le client a rencontré de forts problèmes d'abrasion à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur des lames. La roue tourne à environ 2500 révolutions. De plus, des températures de 150 à 200 ° C maximum était constaté pendant son opération.









Descriptions des photographies

- * Image 1: Turbine de ventilateur grenaillée Image,
- * 2: Belzona 9811 appliqué sur Belzona 1391T Image,
- * 3: Belzona 1813 appliqué sur Belzona 9811 Image,
- * 4: Application complète,

Cas d'application

Le client d'une usine de gravier a eu de gros problèmes d'abrasion dus à de fine poussière, de la terre, des pierres et de la boue qui abrasé la roue du ventilateur.

Procédé d'application

La turbine du ventilateur a été grenaillée conformément au standard de préparation de surface que Belzona recommande - un profile de surface d'un minimum de 75 microns. Ils ont ensuite appliqué Belzona 1391T et attaché les tuiles Belzona 9811 Alumina

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

www.belzona.com

BELZON

pour offrir une résistance supplémentaire à l'abrasion et jointoyé avec Belzona 1813 conformément à une version modifiée du Belzona System Leaflet SHM-7.

Faits sur Belzona

Le client avait essayé de souder à chaux avec divers matériaux (métal dur), sans succès. Ils se sont ensuite tournés vers Belzona qui a proposé une solution à froid qui était parfaite pour une utilisation dans des environnements aussi abrasif tel que celui-ci.

