

BELZONA REPARA / REVISTE TOPES DE FRENO

ID: 8422

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Motores y Carcasas*
Sustrato: *Aluminio*
Productos: ** Belzona 2311 (SR Elastomérico),*
** Belzona 2911 Acondicionador ,*
** Belzona 9111 (Cleaner Degreaser) ,*

Ubicación del cliente: *SELMA / Guatemala*
Fecha de aplicacion: *Febrero 2018*

Problem

Topes de freno están fabricados de aluminio los cuales se reparan con Belzona elastomérico para alargar la vida útil de los mismos.



Descripciones de fotografías

- * 1. Tope de freno de Aluminio, sin revestimiento. ,
- * 2. Superficie sandblasteada. ,
- * 3. Productos Belzona aplicados. ,
- * 4. Topes de freno terminados. ,

Situación de la aplicación

Topes de freno

Método de aplicación

Para preparar superficie inicialmente se eliminan residuos de aceite por medio de desengrasante; luego se aplicó sandblast

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

(abrasivo angular Black Beauty), según norma SSPC SP10, para obtener un perfil de 75 micrones, metal casi blanco, comprobando por medio de Testex Tape, Elcometer 122; se ajustó molde para obtener espesor requerido. Se aplicó Belzona 2311 (SR Elastomer).

Datos de Belzona

La labor se realizó en dos días protegiendo los topes con Productos Belzona elastomérico.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

