

BELZONA REPARA BUJE DE MAQUINA CORTADORA DE POLLO


ID: 8640

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Transmisión de potencia mecánica*
Sustrato: *Bronce*
Productos: ** Belzona 1212 (ST E-Metal) y Belzona 9111 (Cleaner Degreaser),*

Ubicación del cliente: *FRISA / Guatemala*
Fecha de aplicación: *Marzo 2018*

Problem

Maquina MAGURI sufrió severos daños en los cuatro bujes por tiempo de uso causando desajuste en cada uno de ellos.



Descripciones de fotografías

- * 1. Maquina sin bujes se retiraron por tiempo de uso ,
- * 2. Superficie del buje torneado y centrado ,
- * 3. Productos Belzona aplicados en bujes ,
- * 4. Aplicaci´n terminada ,

Situación de la aplicación

Maquina marca MAGURI, cortadora de pollo congelado con daños en buje.

Método de aplicación

Se eliminaron residuos de grasa por medio de Cleaner Degreaser 9111; luego se preparó la superficie mecanizando buje exterior metálico con dremel; luego se mecanizó buje de bronce en torno para obtener un perfil de hilado rugoso; se reconstruyen ambas áreas para centrar de nuevo buje de bronce y se llena espacio entre buje bronce y parte del metal con Belzona 1212.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

Se reconstruyeron bujes en un día de trabajo con Belzona 1212, porque de no haberlo recuperado tenían que adquirir una maquina nueva, lo cual ocasionaría demoras y pérdidas en la producción, por tiempo de entrega.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

