

BELZONA PROTEGE TAPADERA DE CAMARA DE VACIO

ID: 8642

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Colgate Palmolive / Guatemala*

Solicitud: *Ventiladores, Sopladores y Compresores*


Fecha de aplicación: *Abril 2018*

Sustrato: *Acero*

Productos: ** Belzona 1341 (Supermetalgilde) y Belzona 9111 (Cleaner Degreaser) ,*

Problem

Daños por erosión / corrosión en tapadera de cámara de vacío que provocaba que la tapadera no cerrara perfectamente. Se protege con Belzona para alargar la vida útil de la tapadera.



Descripciones de fotografías

- * 1. Tapadera sin revestimiento ,
- * 2. Preparación de superficie con bristle blaster ,
- * 3. Superficie preparada con bristle blaster ,
- * 4. Productos Belzona aplicados ,

Situación de la aplicación

Cámara de vacío marca Binacchi, daños en la tapadera por corrosión.

Método de aplicación

Para preparar superficie inicialmente se eliminan residuos de jabón por medio de cepillo y agua, luego se utiliza desengrasante; posteriormente se prepara superficie con Bristle Blaster según norma SSPC SP10, para obtener un perfil de 75 micrones comprobando por medio de Testex Tape, Elcometer 122.

Datos de Belzona

Se protege tapadera de cámara de vacío en un día de trabajo con Belzona 1341 porque de no haberlo protegido la pérdida de

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

vacío ocasiona demoras y pérdidas en la producción.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024