

Belzona Répare une Bande de Convoiemment pour un Dépôt Pharmaceutique Robotisé.

ID: 8991

Industrie: *Industrie générale*
Application: *Machines de manutention de solides*
Substrat: *Rubber*
Des produits: *Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer), Belzona 2921 (Elastomer GP Conditioner), Accessories*

Localisation du client: *France*
Date de la demande: *February 2023*

Problem

La bande de convoiemment avait déchiré au centre sur toute la longueur (37m) sauf 4m.



La bande de convoiemment étant retirée du service.



La bande convoiemment en cours de préparation.



La bande convoiemment finie et réparée.

Cas d'application

Une bande de convoiemment (37m de long) dans un dépôt Pharmaceutique, qui utilise des robots pour prélever des médicaments et les placer sur la bande de convoiemment.

Procédé d'application

La bande a dû être preparer en coupant la zone déchirer afin d'assurer une application propre. Une bande de renfort (Belzona 9341) a été utilisé en conjunction avec un elastomer polyvalent liquid (Belzona 2221). L'application a été réalisée conformément à une version modifiée du Belzona System Leaflet SHM-01.

Faits sur Belzona

Le distributeur agréé Belzona, a effectué cette réparation et a pu remettre la bande de convoiemment en service en moins de 24-heures.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer